

図4

サポート材
※取り外される




図5-1




図5-2

分割する事で
サポート材を激減